

# Anschaffung Volvo TP21

## Inhalt

<b>1</b>	<b>Kauf eines TP21.....</b>	<b>2</b>
1.1	Wo kaufen?.....	2
<b>2</b>	<b>Kosten .....</b>	<b>2</b>
2.1	Transport .....	2
2.2	Import .....	2
2.3	Bestätigung zivile Nutzung.....	2
2.4	Reifen erneuern .....	2
2.5	Bremsanlage .....	2
2.6	Motorrevision .....	2
2.7	Öl-Service.....	2
<b>3</b>	<b>Was muss vor dem Kauf beachtet werden? .....</b>	<b>3</b>
3.1	Vollständigkeit / Zustand .....	3

# 1 Kauf eines TP21

## 1.1 Wo kaufen?

- Tradera.com (Finnland)
- Blocket.se (Schweden, Kontakte benötigt für die Validierung der Telefonnummer)
- Kleinanzeigen.de (Deutschland)
- Ricardo.ch (Schweiz)
- Tutti.ch (Schweiz)
- Google

# 2 Kosten

## 2.1 Transport

Distanz in KM x2 = CHF

**Beispiel:** Strassen-Kilometer Bad Ragaz / Wien: ca. 750km. Kostenpunkt ca. CHF1500.-

## 2.2 Import

Ca. CHF4000.-

## 2.3 Bestätigung zivile Nutzung

Ca. CHF1100.-

## 2.4 Reifen erneuern

Ca. CHF2000.-

## 2.5 Bremsanlage

Ca. CHF2000.- (Bremsbacken neu belegen, Bremstrommeln ausdrehen, Hauptbremszylinder revidieren, Bremsleitungen neu anfertigen). Preisabschätzung ohne Arbeitsstunden für Ein-/Ausbau

## 2.6 Motorrevision

Nicht abschätzbar

## 2.7 Öl-Service

Motor, Getriebe, Allradgetriebe, Vorderachse, Hinterachse: ca. CHF250.-

### **3 Was muss vor dem Kauf beachtet werden?**

#### **3.1 Vollständigkeit / Zustand**

Da nur noch Standard-Teile wie Kugellager, Dichtringe, Schwingungsdämpfer verfügbar sind, müsste das Fahrzeug komplett und fahrtüchtig sein. Ein besonderes Augenmerk müsste auf folgende Komponenten geworfen werden:

- Zulassungsdokumente
- Typenschilder (Motorraum, Motor, Chassis)
- Motor ED oder B36
- Motor Kompression prüfen (Zustand Ventile / Kolbenringe)
- Getriebe E-9
- Türen Durchrostungen
- Chassis Durchrostungen
- Karosserie Durchrostungen
- Frontscheibe inkl. Rahmen und Dichtung
- Fahrradträger vorhanden
- Funkanlage vorhanden
- Funkantennen vorhanden
- Volvo Emblem am Kühlergrill vorhanden
- Halterung für 2x Reserveradkanister vorhanden
- Reserverad vorhanden
- Handkurbel Motorstart vorhanden
- Radmuttern alle vorhanden
- Öl-Leckagen
- Bremsbacken und Bremstrommeln vorhanden
- Fensterheber-Mechanismus I.O
- Zustand Reifen (keine Risse)