

# ED/90 Benzinpumpe Revidieren

## Inhalt

1	Benötigtes Material .....	2
2	Einzelteile Übersicht .....	3
3	Explosionszeichnung .....	4
4	Hauptmembran ausbauen.....	5



## 1 Benötigtes Material

- Reparatursatz Skandix 276223



- Ventildichtung VP-Autoparts 73582



- (optional) Benzinschlauch 9mm



- (optional) M10x1 Gewinde-Schlauchtülle 9mm (für Anschlussseite Benzinpumpe)



- (optional) M14x1.5 Gewinde-Schlauchtülle 9mm (für Anschlussseite Benzinfilter)



- (optional) Gewinde-Adapter M12x25 auf M14x1.5 (für Anschlussseite Benzinfilter)




- (optional) Teflon-Band



## 2 Einzelteile Übersicht




### 3 Explosionszeichnung



VOLVO  
KA 2511

#### 4 Hauptmembran ausbauen



Die Membran muss für den Ausbau nach unten gedrückt (komprimiert) und um 90° gedreht werden. Der Einbau ist ein bisschen "kniffliger" und erfordert ein bisschen Geduld.

Voraussetzung: Die 6 Schrauben (25, siehe Explosionszeichnung) sind entfernt und das Gehäuse (16) demontiert.